

2015年Beat-Up正誤表

No	ページ	問題の箇所	誤	正	備考
1	24	システムイメージイラスト	リアドアスピーカー（左右）が抜けていた	リアドアスピーカー（左右）が入ります。	参照
2	24	製品写真下説明	※取付けに必要なパーツは全て揃っています。	※オーディオレス用の純正パネル、プラケットが別途必要となります。	参照
3	24	右下別途パーツ表	年式	品名	参照
4	24	右下別途パーツ表 ボックスマット品番	8916-58030	58916-58030	参照
5	37	製品写真下表部 音量調整項	純正ステアリングスイッチ / 新デッキどちらでも可能	純正パネル / 新デッキどちらでも可能	
6	104	適合表部 年式 H22/6～H24/7 メーカー：オプションナビなし 6スピーカーの項	品番 DSX-07 價格￥28,000	適合がございません	
7	106	適合表部	H24/10～現在	H26/7～現在	
8	107	適合年式	■適合年式：H24/10～現在	■適合年式：H26/7～現在	
9	166	IF28 價格部	￥10,000	￥7,000	
10	314	X-TRAIL	HID ヘッドライト付車	LED ヘッドライト付車	
11	81	適合表部	価格（税込）	価格（税抜）	

サウンドアダプター

■メーカーオプションナビ付+11スピーカー(パノラミックスーパーライブサウンド)
■適合年式:H20/5~

アルファード/ヴェルファイア20系

SLX-132 ¥38,000 (税抜)



対応新デッキサイズ

2DIN (ワイド2DINも可) 又は 1DIN




■付属品 ●両面テープ(2) ●ネジ(4×2種) ●取扱説明書(1枚) ●保証書(1枚)

※オーディオレス用の純正パネル、
プラケットが別途必要になります。

音声が鳴る スピーカー	トゥイーター	フロントドア	リア	ルーフ	センター	全てのスピーカーが鳴ります。
新デッキの必要事項						
スピーカー出力端子			RCAバックカメラ入力※1			
新デッキの 音響効果	フェーダー	DSP				
純正機器で 使用できるもの※1	CDチェンジャー	ステアリングスイッチ	バックカメラ	ブライドコーナーモニター	サイドカメラ	
	x	△※3	○※1	x	x	
	ハンズフリー	ETC				
	x	△※4				

- ※1.新ナビにRCAのバックカメラ入力があれば純正バックカメラを使用することができます。
- ※2.グレードやオプションによっては付いていないものがあります。
- ※3.サービスカブラーとしてステアリングリモコン用カブラー(ヨタ汎用20ピン)を付属していますが、ナビゲーションなど各機器での適合及び動作を保証するものではありません。
- ※4.電源の取り方によっては純正ETCが使用できない場合があります。純正ETCが動作しない状態では他の純正機器が誤動作することがありますので、純正ETCを完全に外してください。



※主な特徴

■新ナビにRCAのバックカメラ入力があれば、付属のバックカメラの映像取出しケーブルで純正バックカメラの映像を入力することができます。

※注意事項

- 純正ナビは取外すため、使えなくなります。
- パークリングアシスト、レーンモニタリングシステム、車両情報、メンテナンス情報などの純正モニターを使用する機能は、機能の一部または全てが使えなくなることがあります。
- 純正クリアランスソナー、バックソナーは使えなくなることがあります。
- 新デッキとの組み合わせによっては、ボップノイズが出ることがあります。
- ブライドコーナーモニター、サイドカメラは使用できなくなります。
- バックカメラのガイドラインは表示されません。市販ナビ側のガイドラインをご使用ください。

別途必要パーツ

- トヨタ純正オーディオレス用パネル、プラケットなどが別途必要となります。

※下記品番及び価格は参考です。詳細は必ずディーラーなどでご確認ください。

品番	参考品番	参考価格
2DINパネル	55420-58121	5,200円
ボックスマット	58916-58030	280円
ラジオプラケットR	86211-58070	440円
ラジオプラケットL	86212-58070	440円