

2015 年 Beat-Up 正誤表

No	ページ	問題の箇所	誤	正	備考
1	24	システムイメージイラスト	リアドアスピーカー（左右）が抜けていた	リアドアスピーカー（左右）が入ります。	参照
2	24	製品写真下説明	※取付けに必要なパーツは全て揃っています。	※オーディオレス用の純正パネル、ブラケットが別途必要となります。	参照
3	24	右下別途パーツ表	年式	品名	参照
4	24	右下別途パーツ表 ボックスマット品番	8916-58030	58916-58030	参照
5	37	製品写真下表部 音量調整項	純正 ステアリングスイッチ / 新デッキどちらでも可能	純正 パネル / 新デッキどちらでも可能	
6	104	適合表部 年式 H22/6 ～ H24/7 メーカーオプションナビなし 6 スピーカーの項	品番 DSX - 07 価格 ¥28,000	適合がありません	
7	106	適合表部	H 24 /10 ～ 現在	H 26 /7 ～ 現在	
8	107	適合年式	■適合年式：H 24 /10 ～ 現在	■適合年式：H 26 /7 ～ 現在	
9	314	X-TRAIL	HID ヘッドライト付車	LED ヘッドライト付車	
10	81	適合表部	価格 （税込）	価格 （税抜）	

サウンドアダプター

■メーカーオプションナビ付+11スピーカー
(パノラミックスーパーライブサウンド)
■適合年式:H20/5～

アルファード/ヴェルファイア20系

SLX-132 ¥38,000 (税抜)



4 944799 030281


対応新デッキサイズ

2DIN (ワイド2DINも可) または 1DIN



■付属品 ●両面テープ(2) ●ネジ(4×2種) ●取扱説明書(1枚) ●保証書(1枚)

※オーディオレス用の純正パネル、
ブラケットが別途必要になります。



※主な特徴

■新ナビにRCAのバックカメラ入力があれば、付属のバックカメラの映像取出しケーブルで純正バックカメラの映像を入力することができます。

※注意事項

- 純正ナビは取外すため、使えなくなります。
- パーキングアシスト、レーンモニタリングシステム、車両情報、メンテナンス情報などの純正モニターを使用する機能は、機能の一部または全てが使えなくなることがあります。
- 純正クリアランスソナー、バックソナーは使えなくなることがあります。
- 新デッキとの組み合わせによっては、ポップノイズが出る場合があります。
- ブラインドコーナーモニター、サイドカメラは使用できません。
- バックカメラのガイドラインは表示されません。市販ナビ側のガイドラインをご使用ください。

別途必要パーツ

■トヨタ純正オーディオレス用パネル、ブラケットなどが別途必要となります。

※下記品番及び価格は参考です。詳細は必ずディーラーなどでご確認ください。

品番	参考品番	参考価格
2DINパネル	55420-58121	5,200円
ボックスマット	58916-58030	280円
ラジオブラケットR	86211-58070	440円
ラジオブラケットL	86212-58070	440円