

# IF27/IF30ファームウェア更新手順 V1.2への更新手順


IF27とIF30は同じファームウェアを使用します。どちらも、本手順書に従ってファームウェアを更新できます。

## 注意!!

- 作業時間に約5分程度かかります。  
その間、車のエンジン(IF27またはIF30の本体の電源)を切らないでください。

- 1.弊社ホームページよりV1.2ファームウェア (IF30\_20180420.exe)をダウンロードします。  
ダウンロードしたファイルをダブルクリックし実行・解凍します。  
解凍すると、デスクトップに「IF30\_FW1.2」にフォルダが作成されます。  
ダウンロード先[ [http://www.beatsonic.co.jp/if/if27\\_verup.php](http://www.beatsonic.co.jp/if/if27_verup.php) ]

- 2.USBメモリーに、「IF30\_FW1.2」のフォルダの中身のみをUSBメモリーにコピーします。



- 3.USBメモリーをIF27またはIF30のUSBポートに挿します。


IF27の場合




IF30の場合



※IF30の場合USBメモリは裏向きに挿します。



USBメモリーに正しいファイルを認識すると、USBメモリから自動的に更新ファイルを読み込みます。  
(読込が完了すると、約30秒程度真っ暗な画面になりますが、異常ではありません。)



上の画面が表示されたら、IF27またはIF30からUSBメモリー抜き取ります。  
この更新作業は約30秒～1分かかります。  
更新作業が完了次第、IF27またはIF30の本体は自動的に再起動します。  
(再起動までに約30秒真っ暗な画面になりますが異常ではありません。)

- 4.更新バージョン確認



画面右下に、V1.2と表示されていれば、更新作業は完了です。