

IF27/IF30ファームウェア更新手順 V1.3への更新手順

IF27とIF30は同じファームウェアを使用します。どちらも、本手順書に従ってファームウェアを更新できます。




- 作業時間に約5分程度かかります。
その間、車のエンジン(IF27またはIF30の本体の電源)を切らないでください。

1. 弊社ホームページよりV1.3ファームウェア (IF30_20181101.exe) をダウンロードします。
ダウンロードしたファイルをダブルクリックし実行・解凍します。
解凍すると、デスクトップに「IF30_FW1.3」にフォルダが作成されます。

ダウンロード先 [http://www.beatsonic.co.jp/if/if27_verup.php]

2. USBメモリに、「IF30_FW1.3」のフォルダの中身のみを USBメモリにコピーします。



3. USBメモリをIF27またはIF30のUSBポートに挿します。

IF27の場合




IF30の場合



※IF30の場合USBメモリは裏向きに挿します。



USBメモリに正しいファイルを認識すると、USBメモリから自動的に更新ファイルを読み込みます。
(読み込みが完了すると、約30秒程度真っ暗な画面になりますが、異常ではありません。)



上の画面が表示されたら、IF27またはIF30から**USBメモリ抜き取ります。**

この更新作業は約30秒～1分かかります。
更新作業が完了次第、IF27またはIF30の本体は自動的に再起動します。
(再起動までに約30秒真っ暗な画面になりますが異常ではありません。)

4. 更新バージョン確認



画面右下に、V1.3と表示されていれば、更新作業は完了です。