

ハリアー



車種	年式	車両型式	純正装備	条件	接続図
ハリアー	R02/06-R04/10	MXUA80/MXUA85	T-Connect SDナビゲーションシステム		P20
			ディスプレイオーディオ(8インチ)		P21


TIPS

ディスプレイオーディオとT-Connect SDナビゲーションの違い



ディスプレイオーディオ

- ・画面左右に物理スイッチ




T-Connect SDナビゲーション

- ・モニター下部に「JBL」

ハリアー (R02/06-R04/10)


メーカーオプションナビにiPhoneをミラーリングする場合



メーカー	製品	型番	数量	備考
ビートソニック	デジタルインプット	HVXT02	1	詳細ページへ
	HDMIケーブル(2m)	HDC2A	1	詳細ページへ
	USB/HDMI延長ケーブルシリーズ	-	1	詳細ページへ
	※スベアスイッチホールに取付けの場合のみ必要 ※必ず空いているスベアスイッチホールがあることをご確認ください。			
	テレビコントローラー	TVK-70	1	詳細ページへ
アップル	Lightning-Digital AVアダプタ			
	Lightning-USBケーブル	-	1	別途ご用意ください
	iPhoneもしくはiPad			

ハリアー (R02/06-R04/10) ディスプレイオーディオに iPhoneをミラーリングする場合

この車種にはオプションスイッチ
AVX-SW1が必要です



走行中の視聴	純正 DVD との併用	純正後席モニターの使用
○	設定なし	設定なし

メーカー	製品	型番	数量	備考
ビートソニック	外部入力アダプター	AVX02	1	詳細ページへ
	AVX用オプションスイッチ	AVX-SW1	1	詳細ページへ
	インターフェースアダプター (HDMI→RCA変換)	IF36	1	詳細ページへ
	HDMIケーブル (2m)	HDC2A	1	詳細ページへ
	USB/HDMI延長ケーブルシリーズ <small>※スペーススイッチホールに取付けの場合のみ必要 ※必ず空いているスペーススイッチホールがあることをご確認ください。</small>	-	1	詳細ページへ
アップル	Lightning-Digital AVアダプタ			
	Lightning-USBケーブル	-	1	別途ご用意ください
	iPhoneもしくはiPad			

使用するアプリによっては、外部出力に対応していないものがあります。
アプリのバージョンアップやiOSのバージョンアップによって見られなくなる場合がありますので、ご注意ください。