

メーカー	車種	型式	年式
トヨタ	ランドクルーザー300	FJA300W/VJA300W	R03/08-R07/03

※取り外し作業の際は、傷が付きそうな箇所にマスキングテープを貼り、内張り剥がしの使用をお勧めします。


■ … 取り外すパーツ ■ … ツメ、クリップ、ボルト

① 助手席側のインパネを取り外す


スカッフプレート、キックパネル、グローブボックス下のパネルの順に取り外す。



スカッフプレート



キックパネル




グローブボックス下のパネル

② トルクス（ボルト）を外して助手席を浮かせる


助手席シートレールのボルト 前方 2 か所、後方 2 か所の合計 4 か所を外す。

（オレンジ○位置／ボルト位置は前後同じ）

4 か所のボルトを外したら、前方側が少し浮いた状態になるようシートごと後方側に倒す。




ボルト（シート後方）



③シートクリップを取り外し、カーペットをめくり上げる

助手席シート前方側のボルトすぐ下にあるクリップ2か所をマイナスドライバーなどで外し、カーペットをある程度の高さまでめくり上げる。

カーペットをめくった下にある純正アンプに接続が可能。



拡大：純正アンプ
(カーペット下)


補足

助手席下のケーブルを止めているコードクリップを外すことにより、シートをさらに持ち上げることが可能になります。

持ち上げたシートの下に突っ張り棒や段ボールを入れて支えることで、作業がしやすくなります。



コードクリップ



段ボールを使用した例